

南中学校外壁等改修工事の完了報告について

高浜市教育委員会

南中学校校舎は、現在、建設から４８年が経過しております。改修前の状況は、外壁モルタル剥落などが見受けられたため、早急な教育環境の安全確保と施設の老朽化対策の一環として学校施設環境改善交付金を活用し、長寿命化改良工事の前倒し工事として外壁改修工事を実施させていただきました。引続き、児童・生徒が安心して学べる教育環境の整備に努めてまいります。

改修前



南校舎南面



給食室北面



北校舎南面

改修後



南校舎南面



給食室北面



北校舎南面